



敷地境界での臭気強度測定結果

臭気強度（臭気測定器による結果を指数化）



臭気対策実施状況		
	対策内容	実施日
1	樹脂・硬化剤改善	H17.3 H18.3 H18.9
		H20.11 H22.8 H23.8
		H24.1
2	自動開閉シートシャッター導入・増設	H18.3
		H19.10
		H22.4
		H22.12
3	消臭装置エコソーフ導入・増設	H21.6
		H23.8
		H24.4
4	排気口じん傘タイプへ変更	H23.7
		H23.10
5	冷却ミスト発生装置導入・増設	H24.4
		H25.6
6	ネオコールド導入	H25.6
7	人工砂導入	H25.6
8	再生機能力アップ	H25.6
9	樹脂更新	H26.1
		H27.4
10	添加量スイッチ増設	H26.1
11	トフ漬けライン導入	H26.6